

Übersicht der Lufttüchtigkeitsanweisungen und Technischen Mitteilungen

ALEXANDER SCHLEICHER

GMBH & CO

Segelflugzeugbau
D-36163 Poppenhausen

Muster: **ASW 12**

Kennblatt-Nr.: **259**

Blatt: **1 von 1**

Anerkennung/Genehmigungszeichen: **DE.21G.0010**

TM-Nr	LBA-LTA-Nr. Ausgabedatum	TM Ausgabedatum	Betroffene Baureihen und Werk-Nr.	Gegenstand	Termin	Prüfver- merk
1		28.07.68	alle ASW 12 ab Werk-Nr. 12002 ab Werk-Nr. 12009 serienmäßig	Trimmkante am Höhenruder	wahlweise	
2		28.08.68	alle ASW 12 ab Werk-Nr. 12009 serienmäßig	Abwerfbarer Bremsschirm	wahlweise	
3		19.05.70 LBA-gen.: 26.05.70	ASW 12 Werk-Nr. 12002 bis 12015	Sichtfenster im Höhenleitwerksanschluß	bei Ausfuhr nach U.S.A. und wahlweise	
-	82-216 09.11.82	ohne	alle Baureihen	Preßklemmen an Seilverbindungen	nächste Jahresnachprüfung, spätestens bis 31.03.83	
4	89-115 08.07.89	10.05.89 LBA-gen.: 11.05.89	alle ASW 12	Überprüfung und Innenkonservierung des Flügelholmes	Maßnahmen nach Punkt 1.1 bis 1.4 bis zum 31.07.1989. Alle weiteren Maßnahmen bis zum 31.12.1989	
-	1993-001/3 09.04.98 ersetzt 93-001/2 v. 20.04.94 und 93-001 v. 03.03.93	ohne	alle Baureihen	Sicherung von L'Hotellier Schnellverschlüssen	bis zur nächsten Jahresnachprüfung spätestens bis zum 30.04.94 bzw. 15.05.98	