


- Gegenstand:** Anweisung für den Einbau von Ausrüstung
- Betroffen:** Alle von AS betreuten Segelflugzeuge des Annex II, je alle Baureihen und Seriennummern. Dies sind:
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ES 49 | Type Certificate LBA 102 |
| Ka 2 | Type Certificate LBA 140 |
| Ka 2b | Type Certificate LBA 203 |
| Ka 3 | Type Certificate LBA 154 |
| Ka 4 (Rhönlerche II) | Type Certificate LBA 164 |
- Klassifizierung:** Geringfügige Änderung
- Dringlichkeit:** Keine; im Falle von Änderung oder Ergänzung von Ausrüstung.
- Grund:** Aktualisierung der Wartungsanweisung, welche die bei Segelflugzeugen und Motorseglern übliche Handhabung erklärt (und eingrenzt).
- Maßnahmen:** Die „Wartungsanweisung über den Einbau von Ausrüstung Ausgabe II“ ist im Anschluss an das Wartungs- bzw. Betriebshandbuch anzufügen.
- Material und Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktlage:** Siehe „Wartungsanweisung über den Einbau von Ausrüstung“
- Hinweise:** Die Handbuchseiten können vom Flugzeughalter selbst eingefügt werden.

Poppenhausen, den 05.09.2016

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(P. Anklam)

Diese Änderung wurde mit Datum vom 16.11.2016 durch das LBA anerkannt.

