

Übersicht der Lufttüchtigkeitsanweisungen und Technischen Mitteilungen

ALEXANDER SCHLEICHER

GMBH & CO

Segelflugzeugbau
D-36163 Poppenhausen

Muster: **ASK 21 B**

Kennblatt-Nr.: **EASA.A.221**

Blatt: 1 von 1

Anerkennung/Genehmigungszeichen: **DE.21G.0010**

TM-Nr	EASA-AD-Nr. Ausgabedatum	TM Ausgabedatum	Betroffene Baureihen und Werk-Nr.	Gegenstand	Termin	Prüfver- merk
1 Ausgabe II	--	23.05.19 EASA-gen.: 04.02.2019	ASK 21 B alle Werknummern	Änderung der englischen Handbücher (wegen US Musterzulassung)	bis zur nächsten Lufttüchtigkeitsprüfung	
2	--	17.07.19 EASA-gen.: 17.07.2019	ASK 21 B Werknummern 21953 – 21969	Überprüfung der Freigängigkeit der vorderen Seitenruderpedale	vor dem nächsten Start	
3		05.09.19 EASA-gen.: 30.09.2019	ASK 21 B alle Werknummern	A) Seitenruder-Handsteuerung im vorderen Cockpit B) Zusätzliche Seitenruder-Handsteuerung im hinteren Cockpit	optional	
4		05.09.19 EASA-gen.: 30.09.2019	ASK 21 B alle Werknummern	Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel	optional	
5		04.09.20 EASA-gen.: 04.09.2019	ASK 21 B Werknummern 21953 – 21982	Überprüfung der Schraubensicherung am automatischen Anschluss der Bremsklappe	vor dem nächsten Start	
6		04.11.20 EASA-gen.: 18.12.20	ASK 21 B alle Werknummern	Splintbolzen am Steuerseil-Anschluss des Seitenruders	wahlweise, bei auftretendem Verschleiß der Messingbuchsen	
7		16.11.20 EASA-gen.: 18.12.20	ASK 21 B alle Werknummern	Kupplungszug vorn hochgelegt	wahlweise	