

- Gegenstand:** Handbuchänderungen
- Betroffen:** **ASK 21 B**; Type Certificate EASA.A.221; alle Werknummern
- Klassifizierung:** Geringfügige Änderung (Minor Change)
- Dringlichkeit:** 31.12.2022
- Grund:** Verbesserung der Handbuchbeschreibungen
Ausführlichere Beschreibungen zur Verwendung und Wartung von Trimmballast und Trudelgewichten sollen den Betreibern von ASK 21 B's zur Verfügung gestellt werden.
- Maßnahmen:** Austausch bzw. Ergänzung folgender Handbuchseiten:
- ASK 21 B Flughandbuch deutsch: 4.17, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17
 - ASK 21 B Flughandbuch englisch: 4.17, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17
 - ASK 21 B Wartungshandbuch deutsch: 7.5
 - ASK 21 B Wartungshandbuch englisch: 7.5
- Die Austauschseiten sind mit der zugehörigen TM-Nummer und dem Änderungsdatum 05.05.22 als Änderungsstand markiert.
- Der Austausch ist in Kapitel 0.1 „Erfassung der Berichtigungen“ einzutragen und zu bescheinigen.
- Material und Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktlage:** Keine Änderung der Masse und Schwerpunktage.
- Hinweise:** Der Austausch der Handbuchseiten ist im luftrechtlichen Sinne als Pilot/Owner Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.

Poppenhausen, den 20.06.2022

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i. A. 
(T. Mörsel)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Minor Change Approval 10079522 anerkannt wurde.