

# Übersicht der Lufttüchtigkeitsanweisungen und Technischen Mitteilungen

**ALEXANDER SCHLEICHER**

GMBH & CO

Segelflugzeugbau  
D-36163 Poppenhausen

Muster: **ASK 21 B**

Kennblatt-Nr.: **EASA.A.221**

Blatt: **1 von 2**

Anerkennung/Genehmigungszeichen: **DE.21G.0010**

TM-Nr	EASA-AD-Nr. Ausgabedatum	TM Ausgabedatum	Betroffene Baureihen und Werk-Nr.	Gegenstand	Termin	Prüfver- merk
<b>1</b> Ausgabe II	--	<b>23.05.19</b> EASA-gen.: 04.02.2019	ASK 21 B alle Werknummern	Änderung der englischen Handbücher (wegen US Musterzulassung)	bis zur nächsten Lufttüchtigkeitsprüfung	
<b>2</b>	--	<b>17.07.19</b> EASA-gen.: 17.07.2019	ASK 21 B Werknummern 21953 – 21969	Überprüfung der Freigängigkeit der vorderen Seitenruderpedale	vor dem nächsten Start	
<b>3</b>		<b>05.09.19</b> EASA-gen.: 30.09.2019	ASK 21 B alle Werknummern	A) Seitenruder-Handsteuerung im vorderen Cockpit B) Zusätzliche Seitenruder-Handsteuerung im hinteren Cockpit	optional	
<b>4</b>		<b>05.09.19</b> EASA-gen.: 30.09.2019	ASK 21 B alle Werknummern	Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel	optional	
<b>5</b>		<b>04.09.20</b> EASA-gen.: 04.09.2019	ASK 21 B Werknummern 21953 – 21982	Überprüfung der Schraubensicherung am automatischen Anschluss der Bremsklappe	vor dem nächsten Start	
<b>6</b>		<b>04.11.20</b> EASA-gen.: 18.12.20	ASK 21 B alle Werknummern	Splintbolzen am Steuerseil-Anschluss des Seitenruders	wahlweise, bei auftretendem Verschleiß der Messingbuchsen	
<b>7</b>		<b>16.11.20</b> EASA-gen.: 18.12.20	ASK 21 B alle Werknummern	Kupplungszug vorn hochgelegt	wahlweise	

# Übersicht der Lufttüchtigkeitsanweisungen und Technischen Mitteilungen

**ALEXANDER SCHLEICHER**

GMBH & CO

Segelflugzeugbau

D-36163 Poppenhausen

Muster: **ASK 21 B**

Kennblatt-Nr.: **EASA.A.221**

Blatt: **2 von 2**

Anerkennung/Genehmigungszeichen: **DE.21G.0010**

TM-Nr	EASA-AD-Nr. Ausgabedatum	TM Ausgabedatum	Betroffene Baureihen und Werk-Nr.	Gegenstand	Termin	Prüfver- merk
<b>8</b>		<b>05.05.22</b> EASA-gen.: 16.06.21	ASK 21 B alle Werknummern	Handhebel Seitenruderbetätigung	wahlweise	
<b>9</b>		<b>20.06.22</b> EASA-gen.: 20.06.22	ASK 21 B alle Werknummern	Handbuchänderungen	31.12.2022	
<b>10</b>		<b>07.08.23</b> EASA-gen.: 31.07.23	ASK 21 B alle Werknummern	Ergänzung Wartungshandbuch	31.12.2023	
<b>11</b>		<b>07.08.23</b> EASA-gen.: 31.07.23	ASK 21 B alle Werknummern	Risse in der Verklebung der flügelseitigen Wurzelrippen	jährlich	