

**Gegenstand:** Änderung der englischen Handbücher (wegen US Musterzulassung)  
**Betroffen:** **ASK 21 B**; Type-Certificate EASA.A.221; alle Werknummern  
**Klassifizierung:** Erhebliche Änderung (Major Change)  
**Dringlichkeit:** bis zur nächsten Lufttüchtigkeitsprüfung  
**Grund:** Änderung aller englischsprachigen Flug- und Wartungshandbücher aufgrund der FAA-Zulassung  
**Maßnahmen:** Austausch der folgenden Handbuchseiten:

Flughandbuch englisch komplett, aktuell gültige Ausgaben:

Flughandbuch deutsch	Flughandbuch englisch
15.06.18	23.11.18

Wartungshandbuch:


Wartungshandbuch deutsch	Wartungshandbuch englisch
--	4.5
	4.6

**Hinweise:** Alle Maßnahmen sind von freigabeberechtigtem Personal in Übereinstimmung mit M.A.801 (EU-VO 1321/2014) als Pilot-Eigentümer Instandhaltungsmaßnahme zu prüfen und in den Prüfunterlagen sowie im Bordbuch zu bescheinigen. Die Entnahme, der Austausch oder die Ergänzung von Handbuchseiten kann gemäß M.A.801(b)3 vom Halter selbst durchgeführt werden und ist im Berichtigungsstand und im Verzeichnis der Handbuchseiten einzutragen.

In Ländern außerhalb des Geltungsbereichs der EU-VO 1321/2014 sind die entsprechenden nationalen Vorschriften anzuwenden.

Poppenhausen, den 23.05.2019

**Alexander Schleicher**  
GmbH & Co.

i.A.   
(P. Anklam)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Major Change Approval 10068555 sowie durch die FAA im Rahmen der Typenvalidierung anerkannt wurde.