


Doc.-Nr. <b>211-99-0001-00</b> Issue: 02 Date: 31.03.2025 Page: 1 of 13	<b>List of applicable publications</b>	 <b>Alexander Schleicher GmbH &amp; Co.</b> <b>Segelflugzeugbau</b>  Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	<b>ASK 21 B</b>	

## Section A: Manuals

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial-Numbers	Applicability										Remarks
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile			
<b>Aircraft flight manuals</b>																
	Flughandbuch für das Segelflugzeug ASK 21 B (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			
	Flight manual for the sailplane ASK 21 B (English)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	X	X	X	X	X			
	Flight manual for the sailplane ASK 21 B (English)	---	23.11.2018	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X	X			
<b>Supplements to aircraft flight manual</b>																
---	Ergänzung A Trudelballast-Tabelle (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			
	Supplement A Spin ballast table (English)					X	-	-	X	X	X	X	X			
	Supplement A Spin ballast table (English)		23.11.2018	ASK 21 B		X	X	X	X	X	X	X				

Doc.-Nr.

**211-99-0001-00**

Issue: 02


Date: 31.03.2025

Page: 2 of 13


**List of applicable publications****ASK 21 B****Alexander Schleicher GmbH & Co.**  
**Segelflugzeugbau**Alexander-Schleicher-Straße 1  
D-36163 Poppenhausen  
(Wasserkuppe)

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Model	Serial- Numbers	Applicability										Remarks	
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile				
---	Ergänzung B Übersetzung des USAF-Hand- buchs bezüglich Überziehens und Trudelns (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
	Supplement B Excerpt of the USAF manual re- ferring to stall and spin (English)					X	-	-	X	X	X	X	X				
	Supplement B Excerpt of the USAF manual re- ferring to stall and spin (English)		23.11.2018	ASK 21 B		X	X	X	X	X	X	X	X				
---	Anhang C Seitenruder-Handsteuerung (TM 3) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				Only for aircrafts with TN 3 executed!
	Appendix C Hand-operated rudder control (TN 3) (English)					X	-	-	X	X	X	-	X				
---	Anhang D Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel (TM 4) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				Only for aircrafts with TN 4 executed!
	Appendix D Additional wheel brake lever on the front stick (TN 4) (English)					X	-	-	X	X	X	-	X				




Doc.-Nr. <b>211-99-0001-00</b> Issue: 02 Date: 31.03.2025 Page: 4 of 13	<b>List of applicable publications</b>	 <b>Alexander Schleicher GmbH &amp; Co.</b> <b>Segelflugzeugbau</b>  Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	<b>ASK 21 B</b>	

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial-Numbers	Applicability										Remarks	
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile				
<b>Supplement to aircraft repair manuals</b>																	
---	Technische Mitteilung Nr. 01-99 für alle Flugzeugmuster in Faserverbundbauweise (German)	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Technical note No. 01-99 for all aircraft types of glass fiber & fiber composite construction (English)					X	X	X	X	X	X	X	X				
---	Technische Mitteilung Nr. 03-99 für alle Flugzeugmuster der ASH, ASK & ASW-Baureihen (German)	---	26.03.1999	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Technical note No. 03-99 for all aircraft of the production series ASH, ASK & ASW (English)					X	X	X	X	X	X	X	X				
---	Technische Mitteilung Nr. 02-99 für alle Flugzeug- und Propeller-muster (German)	04	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Technical note No. 02-99 for all aircraft and propeller types (English)					X	X	X	X	X	X	X	X				


Doc.-Nr. <b>211-99-0001-00</b> Issue: 02 Date: 31.03.2025 Page: 5 of 13	<b>List of applicable publications</b>	 <b>Alexander Schleicher GmbH &amp; Co.</b> <b>Segelflugzeugbau</b>  Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	<b>ASK 21 B</b>	

## Section B: Maintenance Instructions

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Applicability												Remarks
				Model	Serial-Numbers	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile			
<b>Type-specific maintenance instructions</b>																
---	ASK 21 B Wartungsanweisung A "Nachstellen der Bremsklappen" ( <a href="#">German</a> )	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ASK 21 B Maintenance instruction A "Re-adjusting the airbrakes" ( <a href="#">English</a> )					X	X	X	X	X	X	X	X			
---	ASK 21 B Wartungsanweisung B „Einbau von Steckbolzen mit Übermaß am hinteren Flügelanschluss“ ( <a href="#">German</a> )	03	07.01.2021	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ASK 21 B Maintenance instruction B "Installation of oversize drag pins on the rear wing connection" ( <a href="#">English</a> )					X	X	X	X	X	X	X	X			
---	ASK 21 B Wartungsanweisung C „Elastische Abdeckbänder und Turbulatoren“ ( <a href="#">German</a> )	02	14.09.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ASK 21 B Maintenance instruction C "Elastic fairing tapes and turbulators" ( <a href="#">English</a> )					X	X	X	X	X	X	X	X			

Doc.-Nr. <b>211-99-0001-00</b> Issue: 02 Date: 31.03.2025 Page: 6 of 13	<b>List of applicable publications</b>	 <b>Alexander Schleicher GmbH &amp; Co.</b> <b>Segelflugzeugbau</b>  Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	<b>ASK 21 B</b>	

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial-Numbers	Applicability										Remarks
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile			
<b>General maintenance instructions</b>																
---	Wartungsanweisung „Alle GFK-Muster“ <a href="#">(German)</a>	02	02.11.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			
	Maintenance Instruction „All FRP glider models“ <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X				
---	Wartungsanweisung über den Einbau von Ausrüstung <a href="#">(German)</a>	02	25.04.2016	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			
	Maintenance instruction installation of equipment <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X				
---	Wartungsanweisung „LACK-RISSE“ <a href="#">(German)</a>	---	26.06.1989	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			
	Maintenance instruction “PAINT CRACKS” <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X				

Doc.-Nr. <b>211-99-0001-00</b> Issue: 02 Date: 31.03.2025 Page: 7 of 13	<b>List of applicable publications</b>	 <b>Alexander Schleicher GmbH &amp; Co.</b> <b>Segelflugzeugbau</b>  Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	<b>ASK 21 B</b>	

## Section C: Service Bulletins

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial No.	Applicability										categorisation <sup>1</sup>	manual rev. <sup>2</sup>	urgency	Remarks
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile						
<b>Type-specific service bulletins</b>																			
ASK 21 B TN No. 1	US-Musterzulassung <a href="#">(German)</a>	II	23.05.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	AFM AMM	bis zur nächsten Lufttüchtigkeitsprüfung
	US Type certificate <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X	X						
ASK 21 B TN No. 2	Überprüfung der Freigängigkeit der vorderen Seitenrudderpedale <a href="#">(German)</a>	---	17.07.2019	ASK 21 B	21953 to 21969 except 21955	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	---	vor dem nächsten Start	
	Checking the free movement of the front rudder pedals <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X	X						
ASK 21 B TN No. 3	(A) Seitenrudder-Handsteuerung im vorderen Cockpit (B) Zusätzliche Seitenrudder-Handsteuerung im hinteren Cockpit <a href="#">(German)</a>	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	O	AFM AMM -Sup	none		
	(A) Hand-operated rudder control in the front cockpit (B) Additional hand-operated rudder control in the rear cockpit <a href="#">(English)</a>					X	-	-	X	X	X	-	X						

<sup>1</sup> M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

<sup>2</sup> AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-Nr.

**211-99-0001-00**

Issue: 02


Date: 31.03.2025

Page: 8 of 13


**List of applicable publications****ASK 21 B****Alexander Schleicher GmbH & Co.**  
**Segelflugzeugbau**Alexander-Schleicher-Straße 1  
D-36163 Poppenhausen  
(Wasserkuppe)

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability												categorisation <sup>1</sup>	manual rev. <sup>2</sup>	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile						
ASK 21 B TN No. 4	Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel <a href="#">(German)</a>	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	AFM AMM -Sup	none	
	Additional wheel brake lever on the front stick <a href="#">(English)</a>					X	-	-	X	X	X	-	X						
ASK 21 B TN No. 5	Überprüfung der Schrauben- sicherung am automatischen Anschluss der Bremsklappe <a href="#">(German)</a>	---	04.09.2020	ASK 21 B	21953 to 21982 except 21955	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	---	vor dem nächs- ten Start	
	Inspection of screw lock at automatic connection for the airbrake control system <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X	X	X					
ASK 21 B TN No. 6	Splintbolzen am Steuerseil- Anschluss des Seitenruders <a href="#">(German)</a>	---	04.11.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	O	AMM	none		
	Clevis pins on the connec- tion point of control cable and rudder <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X	X						
ASK 21 B TN No. 7	Kupplungszug vorn hoch- gelegt <a href="#">(German)</a>	---	16.11.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	O	---	none		
	Towing cable release handle in the front cockpit moved upwards <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X	X						




Doc.-Nr. <b>211-99-0001-00</b> Issue: 02 Date: 31.03.2025 Page: 9 of 13	<b>List of applicable publications</b>	 <b>Alexander Schleicher GmbH &amp; Co.</b> <b>Segelflugzeugbau</b>  Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	<b>ASK 21 B</b>	

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Applicability												categorisation <sup>1</sup>	manual rev. <sup>2</sup>	urgency	Remarks	
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile							
ASK 21 B TN No. 8	Handhebel Seitenruder- betätigung <a href="#">(German)</a>	---	05.05.2022	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	---	none	
	Hand lever for rudder control <a href="#">(English)</a>					X	-	-	X	X	X	-	X							
ASK 21 B TN No. 9	Handbuchänderungen <a href="#">(German)</a>	---	20.06.2022	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	AFM AMM	31.12.2022	
	Amendment of manuals <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X	X							
ASK 21 B TN No. 10	Ergänzung Wartungshand- buch <a href="#">(German)</a>	---	07.08.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	AMM	31.12.2023	
	Revision of the maintenance manual <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X	X							
ASK 21 B TN No. 11	Risse in der Verklebung der flügelseitigen Wurzelrippen <a href="#">(German)</a>	---	07.08.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	---	strongly recom- mended during each annual maintenance	
	Cracks in the bonding of the wing root rib <a href="#">(English)</a>					X	X	X	X	X	X	X	X							

Doc.-Nr. <b>211-99-0001-00</b> Issue: 02 Date: 31.03.2025 Page: 10 of 13	<b>List of applicable publications</b>	 <b>Alexander Schleicher GmbH &amp; Co.</b> <b>Segelflugzeugbau</b> Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	<b>ASK 21 B</b>	

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial No.	Applicability										categorisation <sup>1</sup>	manual rev. <sup>2</sup>	urgency	Remarks
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile						
<b>General service bulletins</b>																			
TM Nr. 01-99	Neues Laminierharzsystem für Glas- Kohle- und Aramid-fasergewebe ( <a href="#">German</a> )	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X	X				O	--	none
TN No. 02-99	Neues Finish für Glasfaser-gewebe ( <a href="#">German</a> )	IV	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	---	none
	New finish for glass fiber cloth ( <a href="#">English</a> )					X	X	X	X	X	X	X	X						
TM Nr. 01-2005	Verwendung von Hart-schaumstoff gemäß Werk-stoff-Leistungsblatt 5.1460.2 ( <a href="#">German</a> )	---	24.02.2005	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X	X				O	---	none
TN No. 2-2005	Anerkannte Reparaturver-fahren nach EU-VO 1702/2003, Teil 21, Ab-schnitt M ( <a href="#">German</a> )	---	24.05.2005	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	---	none
	Approved repair procedures according to EU-VO 1702/2003, Part 21, sec-tion M ( <a href="#">English</a> )					X	X	X	X	X	X	X	X						
TN No. 02-2008	Anweisung für den Einbau von Ausrüstung ( <a href="#">German</a> )	04	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	---	none
	Instruction for the installation of equipment ( <a href="#">English</a> )					X	X	X	X	X	X	X	X						




Doc.-Nr. <b>211-99-0001-00</b> Issue: 02 Date: 31.03.2025 Page: 12 of 13	<b>List of applicable publications</b>	 <b>Alexander Schleicher GmbH &amp; Co.</b> <b>Segelflugzeugbau</b>  Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	<b>ASK 21 B</b>	

### Section D: Service Information

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability												categorisation <sup>3</sup>	manual rev. <sup>4</sup>	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile						
----	----	---	----	----	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	---	---

<sup>3</sup> M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

<sup>4</sup> AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-Nr. <b>211-99-0001-00</b> Issue: 02 Date: 31.03.2025 Page: 13 of 13	<b>List of applicable publications</b>	 <b>Alexander Schleicher GmbH &amp; Co.</b> <b>Segelflugzeugbau</b>  Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	<b>ASK 21 B</b>	

## Section E: Notes

1. For countries not listed in the tables the owner/operator of the aircraft has to check the applicability of the respective Manual/Service-Bulletin/Service-Info based on the national legal regulations.
2. Mandatory and recommended Service-Bulletins or Service-Information has to be followed by the owner/operator of the aircraft. Non-compliance leads to exclusion of any liability.
3. The applicability of Revisions or Supplements to approved manuals (Flight / Maintenance / Repair) depends on the configuration of the aircraft and has to be checked for each individual serial number.

## Section F: Change Record

Issue	Date	Changes
00	12.12.2023	Initial issue
01	06.03.2024	Corrections of issues of AFM supplements A and B; document header
02	31.03.2025	Applicability for Chile added; section F added