

| | | |
|---|--|--|
| Doc.-Nr. 270-99-0004-01 Issue: 00 Page: 1 of 1 | Technische Mitteilung | Alexander Schleicher <small>GmbH & Co. Segelflugzeugbau</small> D-36163 Poppenhausen ADOA AP138 |
| | ASW 27 - TM 22 Korrektur Wartungshandbuch | |

- Ausgabedatum:** 02.12.2024
- Gegenstand:** Revision des Wartungshandbuchs
- Betroffen:** ASW 27, alle Werknummern
- Dringlichkeit:** Im Rahmen der nächsten planmäßigen Wartung nach dem Ausgabedatum.
- Material:** Siehe unter Maßnahmen
- Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktlage:** Keine Änderung der Masse und Schwerpunktlage.
- Hinweise:** Die Maßnahmen sind im luftrechtlichen Sinne als Pilot-Eigentümer Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.
- Zulassung:** Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Minor Approval 10088174 anerkannt wurde.

Maßnahmen / Vorgehen

Die folgenden Handbuchseiten sind auszutauschen:

Wartungshandbuch Seite 3.2

Die neuen Handbuchseiten sind mit dem Vermerk TM 22 / 02.12.2024 als Revision gekennzeichnet.

Der Austausch der Seiten ist im Berichtigungsstand des Handbuchs zu vermerken. Ferner ist das Verzeichnis der Handbuchseiten zu aktualisieren.