

Doc.-Nr. 280-99-0001-01 Issue: 00 Page: 1 of 1	Technische Mitteilung	Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau D-36163 Poppenhausen ADOA AP138
	ASW 28 - TM 14 Korrektur Wartungshandbuch	

Ausgabedatum: 02.12.2024

Gegenstand: Revision des Wartungshandbuchs

Betroffen: ASW 28, alle Werknummern

Dringlichkeit: Im Rahmen der nächsten planmäßigen Wartung nach dem Ausgabedatum.

Material: Siehe unter Maßnahmen

Zeichnungen: Siehe unter Maßnahmen

Masse und Schwerpunktlage: Keine Änderung der Masse und Schwerpunktlage.

Hinweise: Die Maßnahmen sind im luftrechtlichen Sinne als Pilot-Eigentümer Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.

Zulassung: Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Minor Approval 10088174 anerkannt wurde.

Maßnahmen / Vorgehen

Die folgenden Handbuchseiten sind auszutauschen:

Wartungshandbuch Seite 5.2

Die neuen Handbuchseiten sind mit dem Vermerk „TM 14 02.12.2024“ als Revision gekennzeichnet.

Der Austausch der Seiten ist im Berichtigungsstand des Handbuchs zu vermerken. Ferner ist das Verzeichnis der Handbuchseiten zu aktualisieren.