

Alexander Schleicher
- Segelflugzeugbau -
Poppenhausen/Wasserk.

Änderung Nr. 11
Segelflugzeug K 8
L - 216

Blatt 1

Blattzahl 1

Benennung: Ausweichmöglichkeit für unteres Knüppellager.

Begründung: Mangelnde Gleichmäßigkeit in der Qualität der
Büco - Gelenke.

Dringlichkeit: Verbesserung

Beschreibung der Änderung:

Das Büco-Gelenk wird durch ein Kreuzgelenk eigener Fertigung ersetzt.
Hierzu Zeichnung Nr. L - 216.41 - S 1

Unterlagen berichtigen:
Zeichnung bzw. Listen-Nr.

Bemerkung:

PfL-Prüfvermerk

Zeichnung Nr. L-216.41 -
S 1

ausgef. 29.3.63 *Kauf*



Reinhold

10. April 1963