


Benennung: Einbau einer zusätzlichen Seilführung im Bremsseilzug.

Begründung und Vorgang: Das schlaaffe Bremsseil kann sich um den Hebel der Kupplung schlingen.

LTA Nr 68/53

Beschreibung: Alle Flugzeuge werden mit einer zusätzlichen Seilführung versehen. Für die Neubauten ist diese in der üblichen Art ausgeführt. Die übrigen Flugzeuge werden nach unten stehender Zeichnung geändert.



Unterlagen berichtigen

Bemerkung

PfL-Prüfvermerk

ausgef. 30.5.68 *Kaiser*

*frei*

Die Änderung ist durchgeführt ab W.Nr. 13092.

\* vom Hersteller