

Gegenstand: Einbau von einziehbaren Flügelstützen.

Betroffen: Motorsegler ASK 14 bzw. K 12.

Dringlichkeit: Einbau wahlweise.

Maßnahmen: Der Einbau ist gemäß den Zeichnungen

L - 684.22 - S 1

- S 2

- S 3

- S 4

- S 5

- S 6

durchzuführen.

Blatt 18 a im Flughandbuch ist einzufügen.

Material: Siehe Angaben auf den Zeichnungen.

Gewicht: Erhöhung um etwa 4 kp.

Schwerpunktlage: Zu vernachlässigen.

Hinweise: Einzelteile sind beim Herstellerwerk zu beziehen.

Poppenhausen, den 27.5.1975

ALEXANDER SCHLEICHER

Segelflugzeugbau

Mittel Frijer

Angefordert durch
Luftfahrt-Bundesamt



04. Juni 1975

Skw