

Gegenstand: Erhöhung des Fluggewichts auf 750 kp

Betroffen: Motorsegler ASK 16
alle Werknummern außer 16001

Dringlichkeit: sofort

Maßnahme: Im Flughandbuch sind die neuen Seiten 3/2,
7/2 und 22/2 (Ausgabe-Datum 2.12.75) ein-
zufügen.

Die alten Seiten 3, 7 und 22 sind zu ver-
nichten.

Hinter dem Titelblatt sind 2 Seiten Inhalts-
verzeichnis einzufügen.

Der Austausch der Seiten ist auf Blatt 2
(Berichtigungsstand) einzutragen.

Material: Flughandbuch Seite 3/2, 7/2, 22/2 sowie
2 Blatt Inhaltsverzeichnis, zu beziehen
durch Firma A. Schleicher

Gewicht und
Schwerpunktlage: -

Hinweise: -

Poppenhausen, den 2.12.1975

Anerkannt durch:
Luftfahrt-Bundesamt
16. Feb. 1976

Jens

Alexander Schleicher
Segelflugzeugbau

Rüdiger Körig