

Gegenstand: Änderung des Flughandbuches

Betroffen: Alle ASK 21, Geräte-Nr. L-339, Werk-Nr. 21001 bis 21495 einschließlich. Ab Werk-Nr. 21496 wird die ASK 21 mit bereits geändertem Flughandbuch ausgeliefert.

Dringlichkeit: Austausch der geänderten Flughandbuchseiten bis zur nächsten Jahresnachprüfung.

Vorgang: Die USAF benutzt die ASK 21 zur Ausbildung von Testpiloten und Fluglehrern im Trudeln und hat dazu umfangreiche Versuchsflüge mit Beladungen, größtenteils außerhalb des vom normalen Flughandbuch gedeckten Bereiches, durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuchsflüge ermöglichen eine verbesserte Beschreibung des Trudelns selbst sowie des Ein- und Ausleitens. Deshalb wurden die Beschreibungen der zugehörigen Flugzustände im Flughandbuch erweitert.

Maßnahmen: Die Seiten 13, 15, 25, und 26 des Flughandbuches werden durch die neuen Seiten 13, 15, 25 und 26 mit Vermerk TM 23 mit Datum Jan. 91 ersetzt.

Hinweise: Die Flughandbuchseiten können vom Halter des Segelflugzeuges ausgetauscht werden. Diese Maßnahme ist spätestens bei der nächsten Jahresnachprüfung im Flughandbuch, Kapitel I.1, von einem dazu berechtigten Prüfer zu bescheinigen.

Poppenhausen, den 29.01.91

ALEXANDER SCHLEICHER
GmbH & Co.

i.A. *Gerhard Waibel*
(Gerhard Waibel)

Diese Technische Mitteilung wurde mit Datum vom **08. April 1991** durch das Luftfahrt-Bundesamt anerkannt:



V. Fopp

Zwiderhandlungen, verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.