

solo**KLEINMOTOREN
GMBH**Postfach 600152
D71050 Sindelfingen**Technische Mitteilung
Service Bulletin
4603 – 10
Motor/Engine SOLO 2 350**

Blatt 1 von 1

Kennblatt 4603
Type certificate data sheet 4603Gegenstand Instandhaltung der Motor-Baureihe „SOLO 2 350“
Subject Maintenance of Engine – Model „SOLO 2 350“Dringlichkeit keine
Urgency noneVorgang Die bisher im **Handbuch für Motor 2 350** vorgeschriebene Grundüberholung beim Hersteller nach einer Betriebszeit von 5 Jahren entfällt und wird durch eine Sonderkontrolle ersetzt. Diese kann sowohl vom Hersteller als auch von einem Luftfahrttechnischen Betrieb oder Motorseglerwart nach der **Anweisung für die Sonderkontrolle der Motor-Baureihe SOLO 2 350 nach 5 Jahren Betriebszeit** durchgeführt werden. Die im Handbuch vorgeschriebene Grundüberholung nach 200 Betriebsstunden bleibt bestehen.Condition The mandatory overhaul after 5 years of operation mentioned in the **Manual for the engine 2 350** is cancelled and is replaced by a special inspection. This inspection can be carried out by the manufacturer or a certified maintenance organisation or a certified maintenance person according to the **Maintenance instruction for the engine SOLO 2 350 after 5 Years of operation**. The overhaul after 200 hours of operation is still mandatory.Maßnahmen 1. Austausch der Betriebsanweisung.
2. Arbeiten gemäß Anweisung für die Sonderkontrolle
Actions 1. Replace the maintenance instructions
2. Carry out the work according to the special maintenance instructionsMaterial Siehe Anweisung für die Sonderkontrolle
Material According to special maintenance instructionsHinweis Keine
Note None

| | | | | | |
|-------|------------|------------------|-------|---------------------|-------------|
| Datum | 19.07.2001 | Ersetzte Ausgabe | ----- | Verantw. Person: | W. Emmerich |
| Date | 19/07/2001 | Replaced edition | ----- | Responsible person: | W. Emmerich |