

Übersicht der Lufttüchtigkeitsanweisungen und Technischen Mitteilungen

ALEXANDER SCHLEICHER

GMBH & CO

Segelflugzeugbau
D-36163 Poppenhausen

Muster: **ASK 21 B**

Kennblatt-Nr.: **EASA.A.221**

Blatt: **1 von 2**

Anerkennung/Genehmigungszeichen: **DE.21G.0010**

| TM-Nr | EASA-AD-Nr. Ausgabedatum | TM Ausgabedatum | Betroffene Baureihen und Werk-Nr. | Gegenstand | Termin | Prüfver- merk |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------------|
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------------|

| | | | | | | |
|---------------------------|----|--|--|---|--|--|
| 1 Ausgabe II | -- | 23.05.19 EASA-gen.: 04.02.2019 | ASK 21 B alle Werknummern | Änderung der englischen Handbücher (wegen US Musterzulassung) | bis zur nächsten Lufttüchtigkeitsprüfung | |
| 2 | -- | 17.07.19 EASA-gen.: 17.07.2019 | ASK 21 B Werknummern 21953 – 21969 | Überprüfung der Freigängigkeit der vorderen Seitenruderpedale | vor dem nächsten Start | |
| 3 | | 05.09.19 EASA-gen.: 30.09.2019 | ASK 21 B alle Werknummern | A) Seitenruder-Handsteuerung im vorderen Cockpit B) Zusätzliche Seitenruder-Handsteuerung im hinteren Cockpit | optional | |
| 4 | | 05.09.19 EASA-gen.: 30.09.2019 | ASK 21 B alle Werknummern | Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel | optional | |
| 5 | | 04.09.20 EASA-gen.: 04.09.2019 | ASK 21 B Werknummern 21953 – 21982 | Überprüfung der Schraubensicherung am automatischen Anschluss der Bremsklappe | vor dem nächsten Start | |
| 6 | | 04.11.20 EASA-gen.: 18.12.20 | ASK 21 B alle Werknummern | Splintbolzen am Steuerseil-Anschluss des Seitenruders | wahlweise, bei auftretendem Verschleiß der Messingbuchsen | |
| 7 | | 16.11.20 EASA-gen.: 18.12.20 | ASK 21 B alle Werknummern | Kupplungszug vorn hochgelegt | wahlweise | |

Übersicht der Lufttüchtigkeitsanweisungen und Technischen Mitteilungen

ALEXANDER SCHLEICHER

GMBH & CO

Segelflugzeugbau

D-36163 Poppenhausen

Muster: **ASK 21 B**

Kennblatt-Nr.: **EASA.A.221**

Blatt: **2 von 2**

Anerkennung/Genehmigungszeichen: **DE.21G.0010**

| TM-Nr | EASA-AD-Nr. Ausgabedatum | TM Ausgabedatum | Betroffene Baureihen und Werk-Nr. | Gegenstand | Termin | Prüfver- merk |
|----------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| 8 | | 05.05.22 EASA-gen.: 16.06.21 | ASK 21 B alle Werknummern | Handhebel Seitenruderbetätigung | wahlweise | |
| 9 | | 20.06.22 EASA-gen.: 20.06.22 | ASK 21 B alle Werknummern | Handbuchänderungen | 31.12.2022 | |