



Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 1 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Section A: Manuals


Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial-Numbers	Applicability										Remarks
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel				
Aircraft flight manuals																
	Flughandbuch für das Segelflugzeug ASK 21 B (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-				
	Flight manual for the sailplane ASK 21 B (English)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	X	X	X	X				
	Flight manual for the sailplane ASK 21 B (English)	---	23.11.2018	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X				
Supplements to aircraft flight manual																
---	Ergänzung A Trudelballast-Tabelle (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-				
	Supplement A Spin ballast table (English)					X	-	-	X	X	X	X				
	Supplement A Spin ballast table (English)		23.11.2018	ASK 21 B		X	X	X	X	X	X					

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 2 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	


Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial-Numbers	Applicability										Remarks	
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel					
---	Ergänzung B Übersetzung des USAF-Handbuchs bezüglich Überziehens und Trudelns (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					
	Supplement B Excerpt of the USAF manual referring to stall and spin (English)					X	-	-	X	X	X	X					
	Supplement B Excerpt of the USAF manual referring to stall and spin (English)		23.11.2018	ASK 21 B		X	X	X	X	X	X						
---	Anhang C Seitenruder-Handsteuerung (TM 3) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					Only for aircrafts with TN 3 executed!
	Appendix C Hand-operated rudder control (TN 3) (English)					X	-	-	X	X	X	-					
---	Anhang D Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel (TM 4) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					Only for aircrafts with TN 4 executed!
	Appendix D Additional wheel brake lever on the front stick (TN 4) (English)					X	-	-	X	X	X	-					

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 3 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial-Numbers	Applicability										Remarks	
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel					
Aircraft maintenance manuals																	
---	Wartungshandbuch für das Segelflugzeug ASK 21 B (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					
---	Maintenance manual for the sailplane ASK 21 B (English)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X					For USA & Canada: mandatory with TN 1
Supplement to aircraft maintenance manuals																	
---	Anhang A Seitenruder-Handsteuerung (TM 3) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					Only for aircrafts with TN 3 executed!
	Appendix A Hand-operated rudder control (TN 3) (English)					X	-	-	X	X	X	-					
---	Anhang B Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel (TM 4) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					Only for aircrafts with TN 4 executed!
	Appendix B Additional wheel brake lever on the front stick (TN 4) (English)					X	-	-	X	X	X	-					
Aircraft repair manuals																	
---	Reparaturhandbuch (German)	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					
---	Repair manual (English)	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X					


Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 4 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial-Numbers	Applicability										Remarks	
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel					
Supplement to aircraft repair manuals																	
---	Technische Mitteilung Nr. 01-99 für alle Flugzeugmuster in Faserverbundbauweise (German)	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					
	Technical note No. 01-99 for all aircraft types of glass fiber & fiber composite construction (English)					X	X	X	X	X	X	X					
---	Technische Mitteilung Nr. 03-99 für alle Flugzeugmuster der ASH, ASK & ASW-Baureihen (German)	---	26.03.1999	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					
	Technical note No. 03-99 for all aircraft of the production series ASH, ASK & ASW (English)					X	X	X	X	X	X	X					
---	Technische Mitteilung Nr. 02-99 für alle Flugzeug- und Propeller-muster (German)	04	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					
	Technical note No. 02-99 for all aircraft and propeller types (English)					X	X	X	X	X	X	X					


Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 5 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Section B: Maintenance Instructions

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Applicability											Remarks		
				Model	Serial-Numbers	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel					
Type-specific maintenance instructions																	
---	ASK 21 B Wartungsanweisung A "Nachstellen der Bremsklappen" (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					
	ASK 21 B Maintenance instruction A "Re-adjusting the airbrakes" (English)					X	X	X	X	X	X	X					
---	ASK 21 B Wartungsanweisung B „Einbau von Steckbolzen mit Übermaß am hinteren Flügelanschluss“ (German)	03	07.01.2021	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					
	ASK 21 B Maintenance instruction B "Installation of oversize drag pins on the rear wing connection" (English)					X	X	X	X	X	X	X					
---	ASK 21 B Wartungsanweisung C „Elastische Abdeckbänder und Turbulatoren“ (German)	02	14.09.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					
	ASK 21 B Maintenance instruction C "Elastic fairing tapes and turbulators" (English)					X	X	X	X	X	X	X					

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 6 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial-Numbers	Applicability										Remarks
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel				
General maintenance instructions																
---	Wartungsanweisung „Alle GFK-Muster“ (German)	02	02.11.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-				
	Maintenance Instruction „All FRP glider models“ (English)					X	X	X	X	X	X	X				
---	Wartungsanweisung über den Einbau von Ausrüstung (German)	02	25.04.2016	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-				
	Maintenance instruction installation of equipment (English)					X	X	X	X	X	X	X				
---	Wartungsanweisung „LACK-RISSE“ (German)	---	26.06.1989	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-				
	Maintenance instruction „PAINT CRACKS“ (English)					X	X	X	X	X	X	X				

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 7 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Section C: Service Bulletins

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial No.	Applicability											categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel								
Type-specific service bulletins																				
ASK 21 B TN No. 1	US-Musterzulassung (German)	II	23.05.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					M	AFM AMM	bis zur nächsten Lufttüchtigkeitsprüfung	
	US Type certificate (English)					X	X	X	X	X	X	X								
ASK 21 B TN No. 2	Überprüfung der Freigängigkeit der vorderen Seitenrudderpedale (German)	---	17.07.2019	ASK 21 B	21953 to 21969 except 21955	X	-	-	-	-	-	-					M	---	vor dem nächsten Start	
	Checking the free movement of the front rudder pedals (English)					X	X	X	X	X	X	X								before next take-off
ASK 21 B TN No. 3	(A) Seitenrudder-Handsteuerung im vorderen Cockpit (B) Zusätzliche Seitenrudder-Handsteuerung im hinteren Cockpit (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-					O	AFM AMM -Sup	none		
	(A) Hand-operated rudder control in the front cockpit (B) Additional hand-operated rudder control in the rear cockpit (English)					X	-	-	X	X	X	-								

¹ M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

² AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-Nr.

211-99-0001-00


Issue: 01

Date: 06.03.2024


Page: 8 of 13

List of applicable publications**ASK 21 B****Alexander Schleicher GmbH & Co.**
SegelflugzeugbauAlexander-Schleicher-Straße 1
D-36163 Poppenhausen
(Wasserkuppe)

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Model	Serial No.	Applicability										categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks	
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel								
ASK 21 B TN No. 4	Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					O	AFM AMM -Sup	none	
	Additional wheel brake lever on the front stick (English)					X	-	-	X	X	X	-								
ASK 21 B TN No. 5	Überprüfung der Schrauben- sicherung am automatischen Anschluss der Bremsklappe (German)	---	04.09.2020	ASK 21 B	21953 to 21982 except 21955	X	-	-	-	-	-	-					M	---	vor dem nächs- ten Start	
	Inspection of screw lock at automatic connection for the airbrake control system (English)					X	X	X	X	X	X	X							before next take-off	
ASK 21 B TN No. 6	Splintbolzen am Steuerseil- Anschluss des Seitenruders (German)	---	04.11.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					O	AMM	none	
	Clevis pins on the connec- tion point of control cable and rudder (English)					X	X	X	X	X	X	X								
ASK 21 B TN No. 7	Kupplungszug vorn hoch- gelegt (German)	---	16.11.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					O	---	none	
	Towing cable release handle in the front cockpit moved upwards (English)					X	X	X	X	X	X	X								


Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 9 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial No.	Applicability										categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks	
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel								
ASK 21 B TN No. 8	Handhebel Seitenruder- betätigung (German)	---	05.05.2022	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					O	---	none	
	Hand lever for rudder control (English)					X	-	-	X	X	X	-								
ASK 21 B TN No. 9	Handbuchänderungen (German)	---	20.06.2022	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					M	AFM AMM	31.12.2022	
	Amendment of manuals (English)					X	X	X	X	X	X	X								
ASK 21 B TN No. 10	Ergänzung Wartungshand- buch (German)	---	07.08.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					M	AMM	31.12.2023	
	Revision of the maintenance manual (English)					X	X	X	X	X	X	X								
ASK 21 B TN No. 11	Risse in der Verklebung der flügelseitigen Wurzelrippen (German)	---	07.08.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					R	---	strongly recom- mended during each annual maintenance	
	Cracks in the bonding of the wing root rib (English)					X	X	X	X	X	X	X								

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 10 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial No.	Applicability										categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel							
General service bulletins																			
TM Nr. 01-99	Neues Laminierharzsystem für Glas- Kohle- und Aramid-fasergewebe (German)	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X					O	--	none
TN No. 02-99	Neues Finish für Glasfaser-gewebe (German)	IV	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					O	---	none
	New finish for glass fiber cloth (English)					X	X	X	X	X	X	X							
TM Nr. 01-2005	Verwendung von Hart-schaumstoff gemäß Werk-stoff-Leistungsblatt 5.1460.2 (German)	---	24.02.2005	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X					O	---	none
TN No. 2-2005	Anerkannte Reparaturver-fahren nach EU-VO 1702/2003, Teil 21, Ab-schnitt M (German)	---	24.05.2005	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					O	---	none
	Approved repair procedures according to EU-VO 1702/2003, Part 21, sec-tion M (English)					X	X	X	X	X	X	X							
TN No. 02-2008	Anweisung für den Einbau von Ausrüstung (German)	04	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-					O	---	none
	Instruction for the installation of equipment (English)					X	X	X	X	X	X	X							

Doc.-Number	Name	Issue	Date	Model	Serial No.	Applicability										categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks		
						EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel									
TN No. 03-2008	Die Fasertype EC9 756 P109 ersetzt bisher in Glasfaserholmgurten verwendete Fasern (German)	---	12.02.2008	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-						O	---	none	
	Fibres of the type EC9 756 P109 replace the fibres previously used for glass fibre spar caps (English)					X	X	X	X	X	X	X									
TN No. 02-2013	Verwendung von Pyrofil TR30S- 3K (German)	03	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-						O	---	none	
	Usage of Pyrofil TR30S- 3K (English)					X	X	X	X	X	X	X									
TN No. 02-2020	Einbau AIR Control Display 57 (ACD-57) als primärer Höhenmesser (German)	02	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-						O	---	none	
	Installation of AIR Control Display 57 (ACD-57) as primary altimeter (English)					X	X	X	X	X	X	X									


Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 12 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Section D: Service Information

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability												categorisation ³	manual rev. ⁴	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel							
----	----	---	----	----	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	---	---	

³ M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

⁴ AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 01 Date: 06.03.2024 Page: 13 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
ASK 21 B		

Section E: Notes

1. For countries not listed in the tables the owner/operator of the aircraft has to check the applicability of the respective Manual/Service-Bulletin/Service-Info based on the national legal regulations.
2. Mandatory and recommended Service-Bulletins or Service-Information has to be followed by the owner/operator of the aircraft. Non-compliance leads to exclusion of any liability.
3. The applicability of Revisions or Supplements to approved manuals (Flight / Maintenance / Repair) depends on the configuration of the aircraft and has to be checked for each individual serial number.